Отчёт по заказу PV-Y88V7H

PandaVIN
сервис Easy from China

ПРОВЕРКА ПО VIN

ОТЧЁТ ПО АВТОМОБИЛЮ ИЗ КИТАЯ

Audi A3 Sportback 1.4T, 2021 г.

VIN
LFV2B28YXM6641273

ПРОБЕГ
21 791 км

ДАТА ОТЧЁТА
10 сентября 2026 г.

ПРОБЛЕМА

Обнаружены признаки скрутки пробега

Показания одометра противоречивы. Пробег падает с 21791 км (2025-05-17) до 10406 км и 5367 км (2025-11-10). Записи от 2025-11-10 с разными пробегами не могут быть объяснены только порядком закрытия бумаг, так как разница между ними значительна. Визитов к дилеру в выписках: 9, из них с кузовным или страховым ремонтом — 1. Зафиксировано страховых обращений: 3. Перечень ремонтов — ниже.

01 Ключевые выводы

Страховые обращения
3

Подушки безопасности
записей о срабатывании нет

Крупный ущерб
до 143 000 ¥ за раз

Пожар, затопление, угон
не зафиксированы

Коммерческое использование
не выявлено

Силовые элементы кузова
заменялись

Кузов
замена элементов

Пробег
есть признаки скрутки

02 Карта состояния кузова


Капот
замена


Передний бампер
замена


Левое переднее крыло
ремонт или окраска


Правое переднее крыло
ремонт или окраска

Левая передняя дверь
замена

Левая задняя дверь
замена

Правая передняя дверь
замена

Правая задняя дверь
замена


Левое заднее крыло
ремонт или окраска


Правое заднее крыло
ремонт или окраска


Крыша
записей нет

Крышка багажника
замена

Задний бампер

замена

- **Днище** ремонт или окраска
- **Салон** замена
- **Электрика** замена

Источник: по выплатам страховой и нарядам дилера. Панели без цвета — в документах ремонт не значится.

Перед

замена — 32 записи

- ● Левая накладка переднего бампера — замена
- ● Правая вентиляционная решётка переднего бампера — замена
- ● кронштейн переднего бампера левый — замена
- ● крепёж переднего бампера — замена
- ● шумоизоляция капота — замена
- ● Правый замок капота — замена
- ● Правый нижний дефлектор переднего бампера — замена
- ● решётка радиатора — замена
- ● Кронштейн решётки радиатора — замена
- ● Передний уплотнитель капота — замена
- ● рамка радиатора — замена
- ● Левый замок капота — замена
- ● Радиатор — замена
- ● усилитель переднего бампера — замена
- ● Левая вентиляционная решётка переднего бампера — замена
- ● Левая скоба замка капота — замена

Левый зад

ремонт или окраска — 4 записи

- ● Подкрылок задней левой колёсной арки — замена
- ● Левая наружная секция заднего фонаря — замена
- ● Левая внутренняя секция заднего фонаря — замена
- ● по базе страховой — ремонт

Правый зад

ремонт или окраска — 8 записей

- ● Правая внутренняя секция заднего фонаря — замена
- ● Подкрылок задней правой колёсной арки — замена
- ● Правая наружная секция заднего фонаря — замена
- ● Кузовной ремонт: задняя правая дверь — ремонт
- ● Кузовной ремонт: заднее правое крыло — ремонт
- ● заднее правое крыло — ремонт
- ● задняя правая дверь — ремонт
- ● по базе страховой — ремонт

- правая петля капота замена
- левая петля капота замена
- накладка переднего бампера замена
- Правая скоба замка капота замена
- Комплектующие капота замена
- Левый кронштейн облицовки переднего бампера замена
- Нижний кронштейн переднего бампера замена
- Правый кронштейн облицовки переднего бампера замена
- центральная вентиляционная решётка переднего бампера замена
- Правый кронштейн переднего бампера замена
- Правая накладка переднего бампера замена
- капот замена
- Левый нижний дефлектор переднего бампера замена
- накладка переднего бампера ремонт
- капот ремонт
- по базе страховой — ремонт

Левый перед

ремонт или окраска 4 записи

- Переднее левое крыло замена
- левая передняя фара замена
- переднее левое крыло ремонт
- по базе страховой — ремонт

Зад замена

28 записей

- Правый упор двери багажника замена
- Дверь багажника замена
- Левый упор двери багажника замена
- Пол багажника замена
- Внутренняя накладка рамки окна двери багажника замена
- Трос электропривода доводчика двери багажника замена
- накладка заднего бампера замена
- усилитель заднего бампера замена
- Моторчик заднего стеклоочистителя замена
- Электропривод доводчика двери багажника замена
- Левая накладка заднего бампера замена
- Спойлер двери багажника замена
- Замок двери багажника замена
- Кронштейн номерного знака двери багажника замена
- Эмблема двери багажника замена
- Левая петля двери багажника замена
- Скоба замка двери багажника замена
- Правая накладка заднего бампера замена
- Уплотнитель двери багажника замена
- Ручка открывания двери багажника замена

Правый перед

ремонт или окраска 4 записи

- ● правая передняя фара замена
- ● кузовной ремонт: правое переднее крыло ремонт
- ● правое переднее крыло ремонт
- ● по базе страховой — ремонт

Левый бок замена

6 записей

- ● Усилитель задней кромки левой задней боковины в сборе замена
- ● Наружная панель левой боковины кузова замена
- ● Внутренняя панель левой задней боковины замена
- ● Нижняя внутренняя накладка левой задней боковины замена
- ● наружная панель левой боковины кузова ремонт
- ● по базе страховой — ремонт

Правый бок замена

6 записей

- ● Усилитель задней кромки правой задней боковины в сборе замена
- ● Наружная панель правой боковины кузова замена
- ● Внутренняя панель правой задней боковины замена
- ● Нижняя внутренняя накладка правой задней боковины замена
- ● наружная панель правой боковины кузова ремонт
- ● по базе страховой — ремонт

- ● Облицовка заднего бампера замена
- ● Правая петля двери багажника замена
- ● Стекло двери багажника замена
- ● Полка багажника замена
- ● пол багажника ремонт
- ● облицовка заднего бампера ремонт
- ● дверь багажника ремонт
- ● по базе страховой — ремонт

Днище ремонт или окраска

1 запись

- ● по базе страховой — ремонт

Салон замена

2 записи

- ● Внутренняя обшивка двери багажника замена
- ● по базе страховой — ремонт

Электрика замена

2 записи

- ● Предохранительный крючок капота замена
- ● Жгут проводов задних датчиков парковки замена

● замена ● ремонт или окраска ● запись страховой базы

Узлы и агрегаты

Двигатель обслуживался

только обслуживание

- регламентное ТО и замена масла (гибкий интервал). 2022-10-19
- масляный фильтр 2022-10-19
- моторное масло 0W-20 (4 л) 2022-10-19

Коробка передач в документах не упоминается

Подушки безопасности в документах не упоминается

Подвеска в документах не упоминается

Тормозная система в документах не упоминается

Рулевое управление в документах не упоминается

Кондиционер ремонт или замена

- трубка кондиционера передняя (от конденсора к испарителю) II кв. 2026
- трубка кондиционера (от компрессора к конденсору) II кв. 2026
- трубка кондиционера задняя (от испарителя к компрессору) II кв. 2026

03 История пробега

ТЕКУЩИЙ ПРОБЕГ

21 791 км

запись 2025.11

ЗАПИСЕЙ О ПРОБЕГЕ

9

с 2022.01

СРЕДНИЙ ПРОБЕГ В ГОД

1 394 км

по истории



Обнаружена аномалия пробега

Пробег падает с 21791 км (2025-05-17) до 10406 км и 5367 км (2025-11-10). Записи от 2025-11-10 с разными пробегами не могут быть объяснены только порядком закрытия бумаг, так как разница между ними значительна.

ДАТА	ПРОБЕГ	С ПРОШЛОЙ ЗАПИСИ	ИСТОЧНИК
2022-01-05	**4 км**	—	пробег при заезде на СТО
2022-01-26	**12 км**	+8 км · ≈ 12 км/мес	пробег при заезде на СТО
2022-01-26	**11 км**	−1 км	пробег при заезде на СТО
2025-01-23	**19 320 км**	+19 309 км · ≈ 537 км/мес	пробег при заезде на СТО
2025-05-17	**21 791 км**	+2 471 км · ≈ 659 км/мес	пробег при заезде на СТО
2025-11-10	**10 406 км**	−11 385 км · ≈ -1 955 км/мес	пробег при заезде на СТО
2025-11-10	**10 406 км**	+0 км	пробег при заезде на СТО
2025-11-10	**5 367 км**	−5 039 км	пробег при заезде на СТО

2025-11-10	**5 367 км**	+0 км	пробег при заезде на СТО

04 Обслуживание у дилера

ВИЗИТОВ К ДИЛЕРУ
9

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ
2025.11
9 мес. назад

СРЕДНИЙ ИНТЕРВАЛ
670 км
между визитами

РЕГУЛЯРНОСТЬ
пропусков: 1

Что менялось при обслуживании

Моторное масло
4 раза

Масляный фильтр
3 раза

Воздушный фильтр
2 раза

По записям дилера: сколько раз деталь или жидкость встречается в работах. Одна и та же позиция могла меняться в разные визиты.

Визиты по заказ-нарядам к дилеру

Каждая запись — один заезд к официальному дилеру: дата, пробег на тот момент, что делали и какие детали ставили. Данные из дилерской системы.

2022-01-05
4 км
прочее
- проверка при выдаче автомобиля.

2022-01-26
12 км
прочее
- проверка при выдаче автомобиля.

2022-01-26
11 км
прочее
- проверка при выдаче автомобиля.

2022-10-19
5 367 км

ТО

- регламентное ТО и замена масла (гибкий интервал).
- проверка испарителя на утечку

Детали: масляный фильтр · моторное масло 0W-20 (4 л) · болт · уплотнительное кольцо

2023-06-18
10 406 км

ТО

- регламентное ТО с заменой масла

Детали: масляный фильтр · моторное масло 0W-20 (1 л) · моторное масло 0W-20 (4 л) · моторное масло 0W-20 (4 л) · болт · уплотнительное кольцо

2025-01-23
19 320 км

ТО

- регламентное ТО с заменой масла
- воздушный фильтр: снятие и установка

Детали: масляный фильтр · воздушный фильтр · моторное масло 0W-20 (1 л) · болт · уплотнительное кольцо

2025-05-17
21 791 км

ремонт по страховке   оплата — страховая

- доставка автомобиля (подача 80 юаней/20 км, далее 4 юаня/км)
- окраска
- накладка переднего бампера: снятие и установка

Детали: решётка

2025-11-10
10 406 км

прочее

- проверка испарителя на утечку

2025-11-10
5 367 км

прочее

- уплотнитель люка: снятие и установка

05 Страховые выплаты

Обращения по выписке

II квартал 2025
3 000 ¥
(≈ 38 212 ₽)

ДТП

- кузовной ремонт: задняя правая дверь ремонт
- кузовной ремонт: заднее правое крыло ремонт
- окраска: заднее правое крыло ремонт
- окраска: задняя правая дверь ремонт
- низкоуглеродистая сталь: задний стальной диск (правый) ремонт

II квартал 2026
1 000 ¥
(≈ 12 737 ₽)

ДТП

детали в выписке не перечислены

II квартал 2026
143 000 ¥
(≈ 1 821 434 ₽)

ДТП · работ по снятию и установке — 38

- усилитель задней кромки левой задней боковины в сборе замена
- левая накладка переднего бампера замена
- правая вентиляционная решётка переднего бампера замена
- правый упор двери багажника замена
- подкрылок задней левой колёсной арки замена
- правая внутренняя секция заднего фонаря замена
- бачок омывателя замена
- электровентилятор в сборе замена
- правая передняя фара замена
- кронштейн переднего бампера левый замена
- крепёж переднего бампера замена
- дверь багажника замена
- наружная панель левой боковины кузова замена

- левый упор двери багажника **замена**
- пол багажника **замена**
- внутренняя накладка рамки окна двери багажника **замена**
- шумоизоляция капота **замена**
- конденсор **замена**
- правый замок капота **замена**
- правый нижний дефлектор переднего бампера **замена**
- решётка радиатора **замена**
- интеркулер **замена**
- кронштейн решётки радиатора **замена**
- трос электропривода доводчика двери багажника **замена**
- подкрылок задней правой колёсной арки **замена**
- переднее левое крыло **замена**
- накладка заднего бампера **замена**
- передний уплотнитель капота **замена**
- усилитель заднего бампера **замена**
- трубка кондиционера передняя (от конденсора к испарителю) **замена**
- моторчик заднего стеклоочистителя **замена**
- электропривод доводчика двери багажника **замена**
- левая накладка заднего бампера **замена**
- рамка радиатора **замена**
- левый замок капота **замена**
- радиатор **замена**
- спойлер двери багажника **замена**
- замок двери багажника **замена**
- кронштейн номерного знака двери багажника **замена**
- правая наружная секция заднего фонаря **замена**
- эмблема двери багажника **замена**
- передняя нижняя защита моторного отсека **замена**
- задний правый ремень безопасности **замена**
- усилитель переднего бампера **замена**

- левая вентиляционная решётка переднего бампера **замена**
- внутренняя панель левой задней боковины **замена**
- левая петля двери багажника **замена**
- левая скоба замка капота **замена**
- усилитель задней кромки правой задней боковины в сборе **замена**
- скоба замка двери багажника **замена**
- правая накладка заднего бампера **замена**
- передний правый ремень безопасности **замена**
- правая петля капота **замена**
- предохранительный крючок капота **замена**
- наружная панель правой боковины кузова **замена**
- левая петля капота **замена**
- накладка переднего бампера **замена**
- правая скоба замка капота **замена**
- задний левый ремень безопасности **замена**
- трубка кондиционера (от компрессора к конденсору) **замена**
- трубка кондиционера задняя (от испарителя к компрессору) **замена**
- задняя панель кузова **замена**
- левая передняя фара **замена**
- уплотнитель двери багажника **замена**
- комплектующие капота **замена**
- ручка открывания двери багажника **замена**
- левый кронштейн облицовки переднего бампера **замена**
- внутренняя панель правой задней боковины **замена**
- нижний кронштейн переднего бампера **замена**

- нижняя внутренняя накладка правой задней боковины замена
- левая наружная секция заднего фонаря замена
- жгут проводов задних датчиков парковки замена
- правый кронштейн облицовки переднего бампера замена
- центральная вентиляционная решётка переднего бампера замена
- облицовка заднего бампера замена
- внутренняя обшивка двери багажника замена
- правая петля двери багажника замена
- усилитель задней панели кузова замена
- правый кронштейн переднего бампера замена
- правая накладка переднего бампера замена
- нижняя внутренняя накладка левой задней боковины замена
- стекло двери багажника замена
- полка багажника замена
- капот замена
- левая внутренняя секция заднего фонаря замена
- левый нижний дефлектор переднего бампера замена
- передний левый ремень безопасности замена
- окраска: правый задний лонжерон ремонт
- окраска: наружная панель правой боковины кузова ремонт
- окраска: пол багажника ремонт
- окраска: облицовка заднего бампера ремонт
- кузовной ремонт: левый задний лонжерон ремонт
- окраска: наружная панель левой боковины кузова ремонт
- окраска: левый задний лонжерон ремонт
- окраска: дверь багажника ремонт

- кузовной ремонт: правый задний лонжерон **ремонт**
- окраска: накладка переднего бампера **ремонт**
- кузовной ремонт: правое переднее крыло **ремонт**
- окраска: правое переднее крыло **ремонт**
- окраска: капот **ремонт**
- окраска: переднее левое крыло **ремонт**

Сводка по базе страховых

проблема

Что зафиксировано

— закрытых обращений — 2, с участием третьего лица — 0

— максимальный ущерб за одно обращение — 143 000 ¥ (≈ 1 821 434 ₽)

— есть запись о крупном ущербе

— отремонтированных зон кузова — 11: перед, правый перед, левый перед, середина справа, середина слева, зад, правый зад, левый зад, салон, 底部, моторный отсек

— коммерческая страховка на момент проверки не действует

— по карточке базы: один владелец, частное использование

База рекомендует: рекомендована дополнительная диагностика

06 Паспорт автомобиля

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	2021
ДВИГАТЕЛЬ	DJS, 1,4 л
ТОПЛИВО	бензин 95
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	робот DSG
ТИП КУЗОВА	седан
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	China VI
ЦЕНА НОВОГО В КИТАЕ	233 000 ¥
ВЛАДЕЛЬЦЕВ	1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	частное
КОММЕРЧЕСКАЯ СТРАХОВКА	не действует
VIN	LFV2B28YXM6641273

Данные из карточки автомобиля в китайских базах; в документах на машину они могут быть указаны иначе.

Отчёт и файлы хранятся до 10 октября 2026 г. — мы предупредим заранее, сохраните отчёт себе, пока он доступен.

Суммы пересчитаны из юаней по курсу ЦБ РФ на 10.09.2026: 1 ¥ = 12,7373 ₽

Собран 10 сентября 2026 г. · PandaVIN